

<b>POS-NR.</b>	<b>BENENNUNG</b>	<b>MENGE</b>
32	120x40-960	2
2	120x80-800	1
38	160x150x40x10	4
34	40x40-1100	5
35	8x70x960	1
5	AR15-rail 690	2
31	AR15-rail 960	2
3	ARC15FN_block	8
37	BodenPlatte	1
93	chinnch connector	3
92	CNC HAT Protoneer V 2.58	1
13	DIN 7991 - M4 x 12 --- 7.6N	4
7	DIN 7991 - M4 x 16 --- 11.6N	10
17	DIN 7991 - M6 x 25 --- 18.7N	27
54	DIN 912 M3 x 10 --- 10N	16
56	DIN 912 M4 x 12 --- 12N	4
14	DIN 912 M4 x 16 --- 16N	31
18	DIN 912 M4 x 20 --- 20N	68
55	DIN 912 M4 x 25 --- 25N	4
53	DIN 912 M4 x 35 --- 20N	4
57	DIN 912 M4 x 8 --- 8N	2
42	DIN 912 M5 x 10 --- 10N	4
29	DIN 912 M5 x 16 --- 16N	32
15	DIN 912 M5 x 20 --- 20N	26
72	DIN 912 M5 x 25 --- 25N	12
73	DIN 912 M5 x 8 --- 8N	8
40	DIN 912 M6 x 16 --- 16N	9
41	DIN 912 M6 x 25 --- 25N	9
77	DIN 912 M6 x 50 --- 24N	4
67	DIN 912 M6 x 55 --- 24N	2
39	DIN 912 M8 x 20 --- 20N	5
28	DIN 912 M8 x 25 --- 25N	20
95	EckWinkel	4
96	EckWinkel1	4
78	ElektronikPlatteBoden	1
84	ElektronikPlatteDeckel	1
21	FestLagerBock	3
22	FestLagerDeckel	3
74	GewindeHuelse	32
10	GewindeMutter16x5	3
1	GewindeSpindel16x5x652	1
30	GewindeSpindel16x5x842	2

11	GewindeSpindelMutter	3
63	Halter1	1
64	Halter2	1
87	HDL 15-SL-B	1
89	KabelKanal	1
27	KugellagerLager10x30x9-Dold	3
25	LagerHalterPlatte	1
33	LagerHalterPlatteY	2
19	LagerMotorHalterWinkel	3
24	LagerMutterM10	3
26	LosLagerBock	3
16	M6x20	34
62	Motor55	1
79	MotorDriver	1
51	MotorFlanschDistanzHuelse	4
52	MotorFlanschPlatteO	1
50	MotorFlanschPlatteU	1
65	MotorHalterPlatte	1
4	Nema 23 76x56	4
86	Neutrik 4Pin Panel Mount Female	6
94	power socket w fuse	1
88	Power Supply Spindle Motor	1
90	Power Supply Stepper Motors	1
98	RaspBerryBuegel	1
99	RaspBerryBuegel1	1
97	RaspBerryFuss	2
91	raspberrypi_b_+_ (assembly)	1
80	RS 15-5	1
23	SchraegLager10x30x14.3-Dold	3
47	SchraegLager8x22x11-Dold	2
66	SCS12UU	4
100	SteckerHalter	1
68	TrapezGewindeMutter12x3	1
46	TrapezSpindel12x3	1
83	WandKurz	1
85	WandKurzEingaenge	1
82	WandLang	2
20	WellenKupplung6.35-8Dold	4
36	Winkel40x40x8	1
81	Winkel508	4
8	XMitnehmerPlatte	2
12	XMitnehmerStuetze	2
9	XMitnehmerWinkel	2
70	XYStuetze	2

71	XYUnterleger	2
6	XYVerbinderplatte	2
69	XYWinkel	4
58	XZMitnehmerPlatte	1
60	XZMitnehmerStuetze	1
59	XZMitnehmerWinkel	1
43	ZFuehrungsHalter	1
48	ZFuehrungsSeite	2
44	ZFuehrungsWelle	2
75	ZLagerHaltePlatteUnten	1
61	ZLagerhalterUnten	1
76	ZMitnehmer	1
45	ZWellenHalterO	1
49	ZWellenHalterU	1